

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych którego wartość jest **wyższa niż 20 000 PLN i nie przekracza kwoty 130 000 zł p.n.:**

„Dostawa trezorów bibliotecznych – 3 szt.”

Nr sprawy: 143428/2021

Rodzaj zamówienia: Dostawa

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz załączników do ogłoszenia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy :

Po zapoznaniu się z odpowiedziami Zamawiającego opublikowanymi 22.11.2021 i z poprawionym OPZ, wnosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1. W pierwotnych wymaganiach Zamawiający napisał, że Trezor powinien mieć między innymi parametry opisane poniżej:

Konstrukcja:

- a) boki i górna część Trezora winna być demontowana
- b) winna posiadać mechanizm dwudrzwiowy
- c) winna posiadać prewencyjne zabezpieczenie uniemożliwiające wrzucanie materiałów spoza biblioteki, np. niedopałków czy też płynów – pojemnik na płyny i rurkę odprowadzającą

W poprawionym OPZ te zapisy zniknęły.

Mechanizm dwudrzwiowy polega na tym, że muszą się zamknąć drzwi zewnętrzne, żeby mogły się otworzyć drzwi wewnętrzne. Jest to zabezpieczenie przed kradzieżą książek (żeby ktoś nie włożył ręki do środka i nie wyciągnął książki).

Zapis dotyczący zabezpieczenia książek przed podpaleniem i zalaniem jest bardzo ważny – we Wrocławiu był już przypadek, gdzie ktoś celowo podpalił książki. Wydaje się zatem, że wprowadzona zmiana jest niekorzystna dla Zamawiającego.

Zapis dotyczący demontowanych bokach i dachu Trezora sprawia, że Zamawiający w przypadku aktu wandalizmu nie będzie musiał wymieniać Trezora, tylko będzie można wymienić tylko jedną jego część, co jest dużą oszczędnością.

Każda z firm, która chce wystartować w tym zadaniu może takie zabezpieczenia wprowadzić.

2. Zamawiający opisując wózek napisał:

Wózek Biblioteczny:

- a) winien posiadać regulowaną rękojeść z blokadą
- b) winien posiadać dno absorbujące energię podczas spadania książki
- c) kółka winne być pokryte gumą, średnica kół \varnothing min 7,5 cm, dwa hamulce
- d) winien posiadać ażurowy bok wózka dla lepszej wentylacji
- e) min. pojemność: 150 kg

W poprawionym OPZ najważniejsze zapisy zniknęły.

Wyciągana rękojeść daje komfort Bibliotekarzowi przy prowadzeniu wózka – nie musi się on schylać.

Ażurowy bok wózka jest ważny, gdyż wymusza pasywną wentylację – dzięki specjalnym uszczelkom i ażurowi w skrzyni Trezora i wózku książki nie są wilgotne (co się zdarza przy rozwiązaniu konkurencyjnym).

Wymóg dotyczący pojemności wózka wynosząca min 150kg wydaje się zasadna, gdyż pozwala przyjąć książki z jednego dnia. Zamawiający pozostawiając OPZ bez tego zapisu, ryzykuje, że ktoś zaoferuje Trezor z małym wózkiem żeby mieć konkurencyjną ofertę.

W związku z powyższym wnosimy o przywrócenie zapisów związanych z bezpieczeństwem i zapewnieniem dobrego stanu zwracanych książek.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.”

Artur Kreszczuk

Realizator prowadzący sprawę