


Nadproże N 100

1:10

1



1 - 1

1:10

3 belki nadprożowe
L 19 / 12 Ginter

Beton kl. C 20/25

1

UWAGI :

1. Przed przystąpieniem do robót wymiary sprawdzić na budowie.
2. Technologia wykonania wg opisu technicznego.

WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ

| Poz. | Ilość szt. | Profil | Długość mm | Ciężar [kg] | | | Materiał | Uwagi |
|-------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--------|-----------|----------|-------|
| | | | | jedn. | 1 szt. | całkowity | | |
| Nadproże N 100 - 4 szt. | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Rk 60 x 60 x 4 | 1200 | 6,71 | 8,01 | 24 | S 235 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 x 24 | = | 96 kg |
| | | | | | | RAZEM | = | 96 kg |

REMONT SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH NA
PARTERZE, PIERWSZYM PIĘTRZE, DRUGIM PIĘTRZE
W BUDYNKU INSTYTUTU MUZYKI

Temat rysunku:

NADPROŻA - WARIANT 2

Adres inwestycji:
INSTYTUT MUZYKI
Niemcewicz 2, 43-400
Cieszyn


Specjalność: Konstrukcja
Faza opracowania: PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektował: mgr inż. Lucjan Cylupa
nr upr. 217/83

Inwestor:
UNIwersytet Śląski
40-007 Katowice
Ul. Bankowa 12

Sprawdziła: mgr inż. Ewa Cylupa
nr upr. 1378/94

Opracował: Piotr Lajbóg



ARUP
ARCHITEKCI

Biuro: ARUP Architekci Zbigniew Drapa
40-305 Katowice, ul. Styczniowa 25B

Data: styczeń 2018r.

Rewizja:

Rys.nr **K 2**

Skala: 1:10

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRAWOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM